



MARO, s. r. o. , Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany



Štefan Balco -UNISTAV-stav.obchodná firma

Gemerská 174

049 51 Brzotín

## VYHLÁSENIE


### DODÁVATEĽA ŠPORTOVÉHO POVRCHU

V zmysle technologického postupu sa SBR granulát frakcie 0,5-3,8 mm aplikuje ako zásyp v kombinácii s pieskom pre futbalové štadióny a futbalové ihriská s výškou vlasu 40 mm a viac. Tento typ zásypu je však úplne nevhodný pre multifunkčné ihriská, akým je ihrisko v Brzotíne.

Pre umelú trávnu v Brzotíne je v súlade s technologickými normami a štandardmi potrebné použiť zásyp kremičitým pieskom frakcie 0,3-0,8 mm. Na plochu 638,4 m<sup>2</sup> je nutné aplikovať minimálne 11 ton kremičitého piesku. Tento zásyp zabezpečuje optimálnu funkčnosť a trvanlivosť trávnik, zvyšuje jeho odolnosť voči opotrebeniu a zaisťuje správne rozloženie hmotnosti.

Na inštaláciu umelého trávnik je tiež potrebné použiť minimálne 201,6 kg lepidla na umelú trávnu. Toto lepidlo zabezpečuje pevné a trvácne prichytenie trávnikových segmentov k podkladovej vrstve, čím prispieva k stabilite a homogenite povrchu. Dodržanie týchto technologických postupov a použitých materiálov zabezpečuje, že umelý trávnik bude spĺňať všetky potrebné normy a štandardy, čím sa dosiahne vysoká úroveň funkčnosti, odolnosti a bezpečnosti pre všetkých užívateľov ihriska.

V Sučanoch, 19.06.2024



MARO, s. r. o.